

ORDINE N. 37
Ufficio di provenienza della richiesta: Planetologia

Motivazione della Richiesta: Intervento di riparazione del deumidificatore della camera Bianca di Integral per la rottura del motoriduttore.

R.U.P.: Dottoressa Katia FANASCA

RICHIEDENTE: Dottore DAVID BIONDI

Verificatore: Dottore DAVID BIONDI

 Trattasi di ordine la cui categoria merceologica non è presente sul MEPA

PREVENTIVI ACQUISITI DALLE DITTE:
1 – “C.R.T. SERVICE SRL”

P.IVA:08554331002

 Ritenuto opportuno non conveniente o non possibile acquisire i prodotti/servizi sul MEPA (vedi dichiarazione o condizioni speciali di richiesta)

C.U.U. K9NBBG
CIG B606FEF23D
AGGIUDICATARIO DELLA FORNITURA

Ditta “C.R.T. SERVICE SRL” Via Fosso dell’Osa 573– 00132 ROMA

VOCE	DESCRIZIONE	Quantità	PREZZO TOT.
1	Fornitura e sostituzione di un motoriduttore originale DST, sostituito su deumidificatore n.2	1	€ 800,00
RICHIESTA n. 41373 – ODA FUORI MEPA: Offerta n° 037/25/rlg/Ar Protocollo 2025-INAFIAP-0000893 La prestazione contrattuale dovrà essere svolta sotto la piena osservanza delle norme, patti, oneri e condizioni previsti dal Decreto Legislativo 36/2023, dal Codice Civile, dal Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività Contrattuale dell’Ente, e dalle rimanenti norme di legge in materia di appalti pubblici, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.			
Importo € 800,00 (Totale Imponibile)		€ 176,00 (IVA 22%)	€ 976,00 (Totale Lordo)

 Accertata la copertura finanziaria ISTITUZION. COMMERC. MERCE INVENTAR.

 Funzione Obiettivo: **1.06.01 - Funzionamento** Responsabile: Marco Feroci
 Capitolo: 1.03.02.99.999.03
 Impegno: 6088 Progressivo: 6088 Data, 14/03/2025

 Visto la R.A.
 Dott.ssa Monia Rossi



 Il Dirigente
 Dott. Marco Feroci